

Időjárásálló lazúr

Általános termékleírás

Termékleírás	Oldószermentes átlátszó lazúr növényi olajokból és gyantákból, tartós nyíltporusú fakezeléshez kültérben. Kiváló víz és időjárásálló. A festés hosszútávon rugalmas marad. Nem kártyásodik, nem pereg le, ezért különösen könnyen felújítható. Szakszerű felvitel esetén jó UV-védelmet nyújt. A „színtelen” színtónusú időjárásálló lazúr csak korlátozott UV-védelmet nyújt. Selyemfényű.
Felhasználási terület	Kültéri fafelületek kezelésére, pl.: faburkolatok, kertibútorok ablakok és faházak. Gyermekek játékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Kötőanyag: lenolaj-standolaj, tungfaolaj, ricinusolaj, modifikált-kolofónium Oldószer: víz Pigmentek és töltőanyagok: föld- és ásványi pigmentek Segédanyagok: növényi alapú emulgátor, ólom-és báriummentes stabilizátorok és szárazanyagok, metilcellulóz
Szín	színtelen 2241, mogyoró 2245, északi zöld 2263, paliszander 2246, fenyő 2242, frízkek 2269, világos tölgy 2238, északi vörös 2260. A kezdetben tejszerű anyag száradás közben elveszíti tejszerűségét.
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.
Kiszerezés	0,75 l., 2,5 l.
Veszélyesség	Nincs veszélyességi jelölés.
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 0,98 g/ml (színtől függően)
Viszkozitás	ca. 30 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
Gyulladáspon	Nincs mivel 200 °C fölött van
Felhasználás	70-85 ml/m ² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívókéességének függvényében.
Száradási idő	20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porszáraz, újrafesthető kb. 1 nap múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Tülevelű fák (luc, borovi) valamint különböző lombos fák. Járulékos anyagban gazdag fák pl.: tölgy, gesztenye vagy trópusi fák lassítják a száradás folyamatát vagy elszíneződhetnek. Az ilyen alapokon előzőleg végezzünk próbafestést.
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Az időjárásálló lazúrt használat előtt jól felkeverni és ecsettel vékonyan és egyenletesen rostirányba felhordani.
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.
Előkezelés	Trópusi fákra vagy tölgyön nem feltűnő helyen próbafestést végezni. A gyantahólyagokat adott esetben kiszúrni vagy kiegészíteni. A biopin időjárásálló lazúr ökológiai és egészségügyi okokból nem tartalmaz biocid anyagokat. Megbízható megelőző védelmet nyújt fakárosító gombákkal és rovarokkal szemben és korlátozott védelmet nyújt kékesedés ellen (faelszínezősésképző gomba), penészgombák ellen pedig a bóros favédőszer ajánlott.
Alapozás	Az időjárásálló lazúrt egyszer vékonyan és egyenletesen felhordjuk.
Befejező kezelés	Egyszer, az UV-védelem érdekében, az időjárásnak kitett oldalon és erős nedvszívó képességű fák esetében 2-szer vékonyan, egyenletesen hordjuk fel.

Időjárásálló lazúr

Felújítás	A régi időjárásálló lazúrfestést átvizsgálni és a rosszul tapadó ill. a lepattogzott helyeken az alapig eltávolítani. Új festékréteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket letisztogatni adott esetben gyengén átcsiszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-3 réteg időjárásálló lazúrt felvinni. Minden más, ismeretlen lazúr alap esetében ugyanígy járunk el, de nem látható helyen végezzünk előtte próbafestést az összeférhetőség érdekében.
Szerszámtisztítás	Használat után melegvízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni. Rövidebb munkaszünetekben a szerszámot vízbe állítani vagy előírás szerint tisztítani.
Biztonsági intézkedések	Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az időjárásálló lazúrral szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk vagy vízzel átitatjuk.
Hulladékkezelés	A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.