

Beltéri lazúr

Általános termékleírás

Termékleírás	Oldószermentes, selyem matt lazúr beltéri fa felületkezeléshez. Védi a fát a szennyeződésektől, víztaszító, légzésaktív.
Felhasználási terület	Kezeletlen beltéri fa felületekhez; pl. márt felületekhez, ajtók, polcok, játékok. Egyéb fák esetében a maradék faanyagon vagy nem látszó helyen próbafestést kell végezni. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Kötőanyag: lenolaj, tungfaolaj Oldószer: víz Pigmentek: ásványi pigmentek Segédanyagok: növényi alapú emulgeátor, ólommentes szárítóadalék (kobalt-linolsav), metilcellulóz
Szín	színtelen 2150, fehér 2151, fenyő 2152, bükk 2153, mogyoró 2155, teak 2157, fekete 2158, északi vörös 2160, lúgozott fenyő 2162, északi zöld 2163, nádzöld 2164, homok 2165, királykék 2166, fríz kék 2169
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.
Kiszerelés	0,375 l.; 0,75 l.; 2,5 l. (színtől függően)
Veszélyesség	Nincs veszélyességi jelölés.
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 0,99 g/ml
Viszkozitás	ca. 22 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
Gyulladáspon	Nincs mivel 200 °C felett van.
Felhasználás	70-85 ml/m ² normál felületek esetében, rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképeségének függvényében.
Száradási idő	20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-4 h múlva porszáraz, úrafesthető 6-8 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet és légnedvesség tartalom meghosszabbíthatja a száradási időt. A színes festékek az első napokban még foghatnak.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Kezeletlen tölvelű fák. Egyéb fák esetében a maradék faanyagon vagy nem látszó helyen próbafestést végezni. A már lakkozott vagy lazúrozott festékréteget teljesen eltávolítani; régi biopin beltéri lazúrréteget tisztítani, átcsiszolni. A már favédő alapozóval kezelt alapokon nem látható helyen próbát végezni.
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Használat előtt felrázni vagy felkeverni. A beltéri lazúrt ecsettel vagy szórással felvinni. Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.
Előkezelés	Egyszer vékonyan egyenletesen felhordani, majd hagyjuk jól megszáradni.
Végző kezelés	1-2 további réteget vékonyan és egyenletesen felhordani.
Szerszámtisztítás	Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel kiöblíteni. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot vízbe állítani.
Feldolgozási útmutató	Ütemesen és egyenletesen dolgozzunk, mert túl gyakori „tisztogatás” (festék mindig újbóli elosztatása és simítgatása) csíkosodáshoz vezet. Vékonyan kenni.

Beltéri lazúr

Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a beltéri lazúrral szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját ki kell üríteni és a csiszolatport kültérben kell elhelyezni, tárolni, hogy nehogyan lángot kapjon.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.